


MONTAGEANLEITUNG

UNIVERSALKLEMMME TYP UK55

Version 2011/10



1. Leiter an Klemmstellen mit Drahtbürste reinigen.
2. Muttern entfernen und Schrauben lösen.
3. Leiter gemäss Zeichnung einführen.
4. Schrauben mit 50 Nm anziehen und 2 mal nachziehen.
5. Muttern montieren und mit 20 Nm kontern.

Wartung und Unterhalt

Die Universalklemme ist wartungsfrei, ihre Lebensdauer entspricht der des Leiters.

