

Seilsystem Flury LINE

■ Lock Gleiterstopper Lock im Seil



Eigenschaften

Stoppschild verhindert das Überfahren der Seilführung mit dem Gleiter.

passend zu Seilführungen 2DSF8 & 3DSF8

| Artikel-Nr. | E-Nummer |  | mm  | mm  | | | | | |  |
|-------------|----------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| 320.000.032 | | InoxA2 | 64 | 40 | | | | | | 1 |

Technische Spezifikationen: **Gleiterstopper Lock im Seil Lock**

| | |
|----------------------------|-------------|
| Artikel-Nr. | 320.000.032 |
| Material | InoxA2 |
| Länge a | 64 mm |
| Breite b | 40 mm |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| Zolltarifnummer | 0 |
| Ursprungsland | unbestimmt |

